



АКТ ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА № 09/03/15

По адресу: СПб, Новочеркасский, д.33, корп.2.

«09» марта 2015 г.

г. Санкт-Петербург

Настоящий акт осмотра общего имущества составлен комиссией в составе:

Генеральный директор «УК «Арена-Сервис» Шкотов В.Н.

Главный инженер ООО «УК «Арена-Сервис» Терентьев Е.А.

Управляющий ООО «Арена-Сервис» Клименко А.В.

Место	Нарушения	Примечание
Кровля	Разрушение стяжки	16 м.кв.
Лестничные марши	Механическое повреждение декоративной штукатурки.	196 м.кв.
Секция №3, этаж №9	Нарушено примыкание пола к portalу лифта	1 шт.
Здание	Трещины на облицовочной плитке	более 250 шт.
Здание	Отсутствие облицовочной плитки	22 шт.
Секция №1, №2, №3	Не заменены светильников наружного освещения	9 шт.
Лестничные марши наружные.	Образование высолов.	66 м.п.
Паркинг	Деформация штукатурки	22 м.кв.
Паркинг	Коррозия дверных проёмов.	3 шт.
Паркинг	Выход из строя светильников «ПК»	4 шт.

Генеральный директор «УК «Арена-Сервис»  Шкотов В.Н.

Главный инженер ООО «УК «Арена-Сервис»  Терентьев Е.А.

Управляющий ООО «Арена-Сервис»  Клименко А.В.